

Wiśła, dnia 13 września 2011 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

mł. bryg. mgr inż. ADAM SOMERLIK Kierownik Sekcji d/s kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, legitymujący się upoważnieniem nr 89/2011 z dnia 6 września 2011 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz mł. kpt. inż. Aleksander Szarzec, przeprowadzili w dniu 14 września 2011 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” w Wiśle, ul. Malinka 79.

Czynności przeprowadzono w obecności: Pana Janusza Cebo – Dyrektora obiektu.

Zakres czynności: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Czynności przeprowadzono w związku z wnioskiem o wydanie opinii (pismo z dnia 9.08.2011 r.).

Wykaz badanych obiektów: Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” 43-460 Wiśła, ul. Malinka 79.

Właściciel budynku: Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje:

1. Lokalizacja obiektu, dojazd pożarowy i zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” położony jest w miejscowości Wiśła - Malinka. Dojazd do przedmiotowego obiektu drogami utwardzonymi, poprzez główną bramę wjazdową z ul. Malinka. Obiekt składa się z trzykondygnacyjnego wolnostojącego budynku głównego oraz wolnostojącego budynku parterowego „Murowaniec”. Dostęp do budynków zapewniono po nawierzchni utwardzonej.

Brak przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, ze względu na niewystępowanie w tej okolicy przeciwpożarowej sieci wodociągowej wyposażonej w hydranty zewnętrzne, dające możliwość poboru wody.



2. Charakterystyka budynku:

Obiekt przeznaczony jest na ~~45~~ miejsc siedzących w sali jadalni oraz ~~47~~ miejsc noclegowych w głównym budynku oraz ~~13~~ w niskim. W schronisku zatrudnionych jest ~~7~~ osób, pracujących częściowo w systemie zmianowym. W recepcji dyżur pełni całodobowo jedna osoba.

Budynek główny oraz murowaniec mają wysokości poniżej 12 m, ze względu na co kwalifikują się do grupy obiektów niskich (N). Poszczególne kondygnacje budynku głównego zostały zagospodarowane w następujący sposób:

- **piwnica:** sauna wraz z zapleczem pod częścią mieszkalną, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i kotłownia gazowa;
- **parter:** recepcja, pomieszczenia jadalni, kuchnia, aneks kuchenny dla turystów, pomieszczenie administracyjno-biurowe i pokoje sypialne;
- **piętro:** sala bilardowa, pokoje sypialne, magazyn pościeli i hall (świetlica).

Natomiast w budynku parterowym usytuowano: świetlicę, aneks kuchenny dla turystów, pomieszczenie biurowe, kotłownię gazową, pomieszczenia gospodarcze i pokoje sypialne.

powierzchnia użytkowa budynku głównego: 557,00 m²,

kubatura budynku głównego: 2425,00 m³.

3. Warunki konstrukcyjno-budowlane:

Fundamenty żelbetowe, wylewane na mokro.

Ściany nośne (główne) z cegły pełnej.

Ściany wewnętrzne (działowe) z cegły pełnej.

Stropy z płyt prefabrykowanych.

Schody żelbetowe, wylewane na mokro.

Dach drewniany.

4. Kategoria zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia ogniowego:

Zgodnie z funkcją budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Pomieszczenia techniczne i magazynowe charakteryzują się gęstością obciążenia ogniowego $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$.

5. Podział na strefy pożarowe:

W budynku występuje jedna strefa pożarowa – dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku głównego wynosi 8000 m², a dla murowańca 10000 m². Wydzielono pożarowo kotłownię na paliwo stałe ścianami i stropem o klasie REI 60 odporno-

ści ogniowej, jednakże nie zamknięto przedmiotowego pomieszczenia drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej.

6. Warunki ewakuacji:

W budynku zapewniono następujące warunki ewakuacji:

Jeden kierunek ewakuacji z każdej kondygnacji budynku został poprowadzony korytarzami o szer.: 1,08 m z poziomu parteru (do 11 osób) oraz 1,07 m (do 21 osób) na kondygnacji I piętra, do klatki schodowej o drewnianych stopniach, nie wydzielonej pożarowo. Szerokość biegu schodów 0,92 m, szerokość spocznika 1,15 m, głębokość stopni 30 cm, wysokość stopni 17,5 cm. Wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej zlokalizowano na parterze poprzez drzwi wyjściowe z obiektu o szer. 1,4 m (0,7 + 0,7 m), kierunek otwierania skrzydeł niezgodny z kierunkiem ewakuacji (otwierane do środka budynku).

Z sali jadalni zapewniono dwa kierunki ewakuacji poprzez zaplecze kuchenne do wyjścia bocznego z budynku lub bezpośrednio wyjściem ewakuacyjnym z przedmiotowego pomieszczenia o szer. 1,4 m (2 x 0,7 m) do holu a następnie poprzez przedsionek na zewnątrz obiektu.

Z zaplecza kuchennego zapewniono wyjście o szer. 0,77 m bezpośrednio na zewnątrz obiektu drzwiami otwieranymi niezgodnie z kierunkiem ewakuacji (otwieranymi do środka budynku).

Długość przejścia ewakuacyjnego w sali jadalnej wynosi 20m i nie przekracza wartości dopuszczalnej wynoszącej 40 m.

Długości dojść ewakuacyjnych przekracza wymagane 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i wynosi odpowiednio z poziomu parteru 16 m (z pokoju 4 i biura nr 3), z kondygnacji piętra odpowiednio: 29 m (14 m korytarz) z pokoi 9 i 8 oraz 35 m (20 m korytarz) z pokoi 12 i 13. Wystrój dróg ewakuacyjnych na ścianach z materiałów trudno zapalnych, na podłodze i schodach stwierdzono wykładziny o nieustalonym stopniu palności. Klatka schodowa nie została wydzielona drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej oraz nie została wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub oddymiające.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne zostały oznakowane znakami ewakuacyjnymi w sposób dostarczający pełnej informacji o kierunku ewakuacji. Na korytarzach bez dostępu światła dziennego brak opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

7. Wykończenie wnętrza:

Do aranżacji wnętrza zastosowano następujące materiały:

9₃

- korytarze, pokoje i klatka schodowa – ściany i sufity oklejone tapetami,
- sanitariaty, kuchnia – ściany tynkowane malowane farbą, okładzina z płytek ceramicznych,
- sala jadalni – ściany tynkowane malowane farbą,
- podłoga w korytarzach i na klatce schodowej – wykładzina dywanowa o nie ustalonym stopniu palności,
- podłoga w sanitariatach – płytki ceramiczne,

8. Urządzenia przeciwpożarowe.

Hydranty wewnętrzne – w obiekcie nie wykonano instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 z wężem półsztywnym.

Oświetlenia ewakuacyjnego – korytarzy i klatki schodowej nie wyposażono w instalację oświetlenia ewakuacyjnego, pomimo iż korytarz posiada odcinki bez oświetlenia naturalnego.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – dla budynku nie wykonano przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

9. Instalacje użytkowe:

Elektryczna – przedstawiono protokół nr 05/10 dot. badań instalacji elektrycznej z dnia 2.02.2010 r. sporządzony przez firmę INSTLATORSTWO ELEKTRYCZNE STANISŁAW CIEŚLAR – z wynikiem pozytywnym.

Odgromowa – przedstawiono protokół nr 05/10 dot. badań instalacji odgromowej z dnia 2.02.2010 r. sporządzony przez firmę INSTLATORSTWO ELEKTRYCZNE STANISŁAW CIEŚLAR – z wynikiem pozytywnym.

Kominowa – przedstawiono protokół nr 00938/2010 dot. badań instalacji kominowej z dnia 10.12.2010 r. sporządzony przez Józefa Waszka Mistrza Kominiarskiego – z wynikiem pozytywnym.

Wentylacyjna – przedstawiono protokół nr 00938/2010 dot. badań instalacji kominowej z dnia 10.12.2010 r. sporządzony przez Józefa Waszka Mistrza Kominiarskiego – z wynikiem pozytywnym.

Grzewcza – system centralnego ogrzewania realizowany jest przez dwa kotły gazowe, o łącznej mocy cieplnej +30 kW. Przedstawiono protokół dot. badań szczelności kotłów z dnia 15.10.2009 r. sporządzony przez serwis JUNKRES BRONISŁAW DAWID – z wynikiem pozytywnym.

Gazowa – przedstawiono protokół dot. badań szczelności instalacji gazowej z dnia 16.12.2010 r. sporządzony przez firmę PGH PIOTR JANEKZEK – z wynikiem pozytywnym.

10. Gaśnice:

Gaśnice będące na wyposażeniu obiektu poddano przeglądowi i konserwacji zgodnie z przepisami. W kuchni lokalizowano gaśnicę do gaszenia pożarów grupy F. Przedstawiono protokół dot. kontroli gaśnic z dnia 10.12.2010 r. sporządzony przez BIURO DORADZTWA PPOŻ ANNA JURKOWSKA.

11. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

Przedstawiono Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2010 r. sporządzoną przez BIURO DORADZTWA PPOŻ ANNA JURKOWSKA i zatwierdzoną przez dyrektora obiektu.

W trakcie czynności stwierdzono, iż w holu stanowiącym drogę ewakuacji zlokalizowano drewniane regały z materiałami palnymi ograniczające szerokość holu. Nakazano usunięcie przedmiotowych elementów z drogi ewakuacyjnej.

Na tym protokół zakończono Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
.....SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO.....
(podpis z podaniem imienia, Nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)
mgr Janusz Cebo

KIEROWNIK SEKCJI
ds. kontrolno-rozpoznawczych
.....ml. bryg. mgr inż. Adam Smerlik.....
(podpis z podaniem imienia, Nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)

**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE "GRANIT"**
43-480 WISŁA, ul. Malinka 79
tel./fax: 338542240 ; 783966770
NIP 548 - 21 - 82 - 320