
P-4 P[] l=(12.80)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(6.89)
P-16 P[] l=(0.43)
P-4 P[] l=(3.00)
P-16 P[] l=(1.65)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(63.68)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(20.53)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(1.25)
P-4 P[] l=(53.52)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(23.52)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(22.06)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(10.40)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(31.58)
P-16 P[] l=(7.00)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(0.56)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(11.04)
P-8 P[] l=(50.00)
P-16 P[] l=(3.00)
P-4 P[] l=(3