

- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior
 - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Opiniujemy n/w projekty na następujących warunkach:

WG.6630.212.2018 - bez uwag

WG.6630.218.2018 – bez uwag

WG.6630.219.2018 – bez uwag

A te n/w miały by negatyw bo:

WG.6630.211.2018- nie opiniuje brak podanego nr WT na dzierżawę do studni OPL na schemacie jest nawiązanie do studni OPL

WG.6630.225.2018 - nie opiniuje brak podanego nr WT na dzierżawę do studni OPL na schemacie jest nawiązanie do studni OPL

WG.6630.226.2018 - nie opiniuje brak podanego nr WT na dzierżawę do studni OPL na schemacie jest nawiązanie do studni OPL

WG.6630.227.2018 - nie opiniuje brak podanego nr WT na dzierżawę do studni OPL na schemacie jest nawiązanie do studni OPL

Pozdrawiam



Marek Bujło, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie
Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 835
Orange Polska, Seweryna Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn