

Grębocice, dnia 15.04.2014r.

ZGK/ZP/1/2014

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZGK/ZP/1/2014

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Trzęsowie 49a-49c.”

W dniu 14.04.2014r. wpłynęły następujące pytanie do SIWZ:

1. Ile szt. nawietrzaków należy zamontować? Przedmiar robót poz. 8 wskazuje 3 szt. Dokumentacja natomiast, że w każdym kuchennym oknie.

ODPOWIEDZI:

1. Zgodnie z zapisem w pkt. 5.11 dokumentacji (opis techniczny):
„W pomieszczeniach kuchennych, w których brakuje nawiewników ściennych (czytaj **podokiennych**), wykonać nawietrzaki podokienne”.
Przedmiar robót obejmuje trzy brakujące w pomieszczeniach kuchennych nawietrzaki podokienne. Nawietrzaki podokienne będą montowane w ścianach zewnętrznych (w murze) w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z opisem zamieszczonym w Wyjaśnieniach do SIWZ nr 2 z dnia 11.04.2014r.

**Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
/-/ Jan Ilnicki**